


Dodateční instrukce: k uzemnění spirály pro odvod statické elektřiny

Doporučujeme dodržovat pokyny pro oba všechny typy hadice a to jak PUR s dobrým elektrostatickým odporem, tak i pro hadice bez odolnosti na hromadící se elektřinu jako je typ PVC.

Na jedné straně hadice se odhalí kus drátu a očistí se například smirkovým papírem. Ten se propojí s elektrickou tlumivkou a drátem uzemněným ke kostře stroje.



Směr proudění, sání média

Směr proudění je vždy naznačen šípkami na jednom z konců hadice. Nepoužívejte obráceně, hadice by se mohla poškodit.

